

Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios

UF0566

Miguel de Simón Martín, Ana M^a Díez Suárez, Alberto González Martínez,
Beatriz Vega Barrallo, Álvaro de la Puente Gil y Laura de Sousa Díaz



CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ENAC0108
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
MF1194_3 > UF0566

Paraninfo

FE DE ERRATAS

Enero 2018

A continuación, se indican las erratas encontradas en el libro *Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios (9788428340618)*.

Página 42

Donde dice **psicometría* debe decir, correctamente, **psicrometría**.

Página 49

Donde dice **psicométrico* debe decir, correctamente, **psicrométrico**.

Asimismo, donde pone erróneamente **humidifiar*, debe decir **humidificar**.

Página 56

Se ha modificado la **Figura 2.19**, de manera que queda como sigue:



Figura 2.19. Enlaces a videotutoriales en los que se muestran el funcionamiento de un compresor scroll.

Página 185

Donde dice **psicométrico* debe decir, correctamente, **psicrométrico**.