

2.ª edición

Tratamiento y recubrimiento de superficies

JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉNEZ • EDUARDO ÁGUEDA CASADO
TOMÁS GÓMEZ MORALES • JOSÉ MARTÍN NAVARRO



AUTOMOCIÓN

Parainfo
ciclos formativos

FE DE ERRATAS

Junio 2018

A continuación se indican las erratas encontradas en el libro *Tratamiento y recubrimiento de superficies (9788428339643)*.

UNIDAD 1

Página 10

En el apartado **1.3.2 Equipos de protección personal**, se ha corregido el texto del cuadro destacado con fondo verde y el resultado es el que puede verse a continuación:

Las diferencias entre una máscara respecto a la media máscara o mascarilla se deben a las partes y superficie del rostro que protegen y, por tanto, a su tamaño y también materiales. Mientras que una máscara protege todo el rostro (nariz, boca con un filtro y ojos con un material transparente), la media máscara o mascarilla únicamente protege las vías respiratorias: nariz y boca, con el filtro adecuado.

Página 21

En el apartado **1.6. Señalización de seguridad**, columna derecha, al final de la segunda línea empezando por arriba, se ha corregido: **de acuerdo a lo** por **de acuerdo con lo**, tal como se puede ver en la imagen:

La información necesaria en cada caso se efectúa mediante señales debidamente normalizadas, de acuerdo **con** lo dispuesto a tal efecto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

UNIDAD 3

Página 68

En el pie de la **Figura 3.16**, se ha corregido: **de acuerdo a la** por **de acuerdo con la**, tal como se puede ver en la imagen:

Figura 3.16. Tipos de boquillas de acuerdo **con la presión de trabajo.**

Página 92

En el pie de la **Figura 3.47**, se ha corregido: **de acuerdo a la** por **de acuerdo con la**, tal como se puede ver en la imagen:

Figura 3.47. Ajustar la cantidad de producto de acuerdo **con la forma de aplicación del propio**

UNIDAD 4

Página 141

En el apartado **4.18. Comparativa de acabados**, tercer párrafo, última línea, se ha corregido: *de acuerdo a lo* por *de acuerdo con lo*, tal como se puede ver en la imagen:

más presión que con otro), y en consecuencia, la superficie no se conforma de acuerdo **con lo** que se desea. Para

UNIDAD 5

Página 174

En el subapartado **Placas insonorizantes**, en la columna de la derecha, segundo párrafo, última línea, se ha corregido: *de acuerdo al* por *de acuerdo con el*, tal como se puede ver en la imagen:

CFC —compuestos fluorados—). Su cantidad, espesor y densidad varían de acuerdo **con el** tipo de vehículo.

UNIDAD 8

Página 255

Al final del apartado 8.3.2., se ha corregido *esterarílico* por *estearílico*, tal como se puede ver en la imagen:

a la pintura propiedades específicas; a continuación, se citan algunos de ellos:

- Dispersantes: como el negro de carbón, sirven para facilitar la dispersión de los componentes en la pintura, como el alcohol **estearílico**.

Página 256

En el apartado **8.3.4. Por su aspecto final**, primer párrafo, penúltima línea, se ha corregido: *de acuerdo a la* por *de acuerdo con la*, tal como se puede ver en la imagen:

puede ser más o menos brillante de acuerdo **con la** capa de barniz que les cubre.

Página 274

En las ACTIVIDADES FINALES de esta unidad, se ha corregido la numeración de una actividad que aparecía como **8.79**, cuando debe aparecer como 8.19, tal como se muestra en la imagen:

8.19 ¿Qué son los aditivos de las pinturas?

UNIDAD 11

Página 327

En el apartado **11.2.3. Aparejos tintables**, cuarto párrafo, antepenúltima línea empezando por abajo, , se ha corregido: **de acuerdo a** por **de acuerdo con las**, tal como se puede ver en la imagen:

siempre de acuerdo **con las** proporciones establecidas por los propios fabricantes, presentan el fondo ideal para cada color final.

Página 336

En el párrafo situado bajo la **Figura 11.10**, tercera línea, se ha corregido: **de acuerdo a** por **de acuerdo con las**, tal como se puede ver en la imagen:

dosificadores específicos (Figura 11.11). Realizaremos esta tarea de acuerdo **con las** normas descritas en el apar-

Página 340

En el apartado **11.5.5. Secado**, primer párrafo, segunda línea, se ha corregido: **de acuerdo a** por **de acuerdo con la**, tal como se puede ver en la imagen:

rentes tácticas de acuerdo **con la** carga de trabajo del taller y el proceso elegido. Con cualquiera de ellas se deben seguir

Página 342


Al final del apartado 11.5.6., último párrafo, penúltima línea, se ha corregido: **de acuerdo al** por **de acuerdo con el**, tal como se puede ver en la imagen:

elegir el soporte de acuerdo **con el** acabado que se desee conseguir.

UNIDAD 13

Página 374

En el destacado con fondo verde, se ha modificado: *aerográficamente* por *con aerografía*, tal como se puede ver en la imagen:




aplicadas con aerografía tienen un color
necto a las que se aplica el color por ser

UNIDAD 18

Página 462


En el apartado **18.1. La aerografía creativa**, columna de la derecha, quinto párrafo, segunda línea, se ha corregido: *de acuerdo al* por *de acuerdo con el*, tal como se puede ver en la imagen:



El haz que proyecta tiene sección circular y su diámetro puede variar de acuerdo con el tipo de aerógrafo y la

Página 468

En el apartado **18.4. Rotulación**, columna de la izquierda, primer párrafo, penúltima línea, se ha corregido: *de acuerdo al* por *de acuerdo con el*, tal como se puede ver en la imagen:



mente no rotulas y se quita todo el resto, para que se pinte
todo alrededor de las letras, de acuerdo con el efecto que
se desea crear

Página 474

En el apartado **18.8. Personalización mediante adhesivos**, primer párrafo, se ha reemplazado el texto desde: “Por otro lado, en caso de accidente (...)” hasta “realizar de nuevo por completo” por el siguiente texto señalado entre corchetes:

■ 18.8. Personalización mediante adhesivos

Los sistemas de personalización desarrollados anteriormente son aplicaciones de pinturas que se realizan de forma creativa; esto conlleva que se tiene que dedicar mucho tiempo, y como consecuencia su coste es elevado. { En caso de accidente, por muy poco que afecte a la carro-

cería donde esté situada la personalización, sin duda afectará a las imágenes aplicadas. En la mayoría de los casos, se tienen que realizar de nuevo por completo. }

UNIDAD 19

Página 483

En la tabla DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, dentro de FUNCIONES Y ACTIVIDADES, , se ha corregido: **de acuerdo a las** por **de acuerdo con las**, tal como se puede ver en la imagen:

FUNCIONES Y ACTIVIDADES

- Control y seguimiento de resultados del taller:
 - Realizar seguimiento de los resultados del taller de acuerdo con las políticas de posventa definidas por el director de posventa.
 - Asistencia a las reuniones semanales con la dirección de posventa (careo de los problemas en los talleres, reclamaciones en la organización de consumo, cambios en las implantaciones de las políticas, estrategias, etc.).
 - Estimaciones sobre la facturación mensual.
 - Seguimiento de la facturación real.
 - Comunicación a los equipos operativos de la situación de facturación del taller (objetivos) en las reuniones diarias.